



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.09. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 44392

Панелі металеві тришарові стінові для перегородок та покрівельні, товщиною від 100 мм з утеплювачем з мінеральної вати

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7308 90 51 00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

оптова та роздрібна торгівля, будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО "РБУ СистемИнвест", Білорусь, 224020, г. Брест, ул. Московская д. 204 корп. Б

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Досвід 2002", Україна, 03179, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Б, код ЄДРПОУ: 32251657

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

На предконтрактних умовах

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» ДСанПіН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», «Рекомендації по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве» М. 1992.; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК мг/м³: формальдегід - 0,5 (клас небезпеки II); стирол - 30/10 (клас небезпеки III); спирт метиловий - 5 (клас небезпеки III); спирт пропиловий - 10 (клас небезпеки III); ацетон - 200 (клас небезпеки IV); бензол - 15/5 (клас небезпеки II); бутилацетат - 200 ((клас небезпеки IV); акрилонітрил - 0,5 (клас небезпеки II); дибутилфталат - 0,5 (клас небезпеки II); вініл хлористий - 5/1 (клас небезпеки I); епіхлоргідрин - 1 (клас небезпеки II); вміст в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/м³: метанол - 0,5; фенол - 0,003; формальдегід - 0,003; ацетальдегід - 0,01; гексаметилендіамін - 0,001 (ОБРВ); бутилацетат - 0,1; ацетон - 0,35; пропанол - 0,3; бензол - 0,1; толуол - 0,6; стирол - 0,002; аміак - 0,04; дибутилфталат - 0,1 (ОБРВ); хлористий веніл - 0,005 (ОБРВ); циклогексанон - 0,04; бутанол - 0,1; ізопропанол - 0,6; акрилонітрил (для АБС пластиків) - 0,03; бутадієн (для АБС пластиків) - 1,0; епіхлоргідрин - 0,003; дифенілпропан - 0,04; етилацетат - 0,1; бутилацетат - 0,1;

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Панелі металеві тришарові стінові для перегородок та покрівельні, товщиною від 100 мм з утеплювачем з мінеральної вати, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 29.09.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами


м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9-8235 від 29.09.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г. Гаврильченко